


**Wyjaśnienia do przetargu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim” - Nr.sprawy IZP.271.7.2019**

- 1) Poz. 24 i 27 nie ujęto zbrojenia stóp SF7 Prosimy o korektę przedmiaru.  
Powinno być: W poz.24 ilość 0,450t, w poz.27 ilość 1,181t  
Proszę uzupełnić  
*Należy przyjąć zgodnie z wykazem zbrojenia z uwzględnieniem ilości elementów. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 2) Czy w Poz. 43 ilość nie powinna być 0,184t - zgodnie z zestawieniami stali dla podciągów ?  
*Należy przyjąć zgodnie z wykazem zbrojenia z uwzględnieniem ilości elementów. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 3) Czy w Poz. 44 ilość nie powinna być 0,104t - zgodnie z zestawieniami stali dla podciągów ?  
*Należy przyjąć zgodnie z wykazem zbrojenia z uwzględnieniem ilości elementów. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 4) Czy w Poz. 45 ilość nie powinna być 1,623t - zgodnie z zestawieniami stali dla podciągów?  
*Należy przyjąć zgodnie z wykazem zbrojenia z uwzględnieniem ilości elementów. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 5) Czy w Poz.46 ilość nie powinna być 16,288m<sup>3</sup> - zgodnie z rysunkami podciągów?  
*Należy przyjąć zgodnie z rysunkami. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 6) Czy w pozycjach 47, 48, 49,50 ujęto wszystkie nadproża (parteru i I piętra)?  
Tak
- 7) Czy w poz. 47 nie powinno być 76,56m<sup>2</sup>?  
*Należy przyjąć zgodnie z rysunkami. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 8) Czy w poz.48 nie powinno być 0,094t?  
*Należy przyjąć zgodnie z przyjętym zbrojeniem według rysunków konstrukcyjnych. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*

- 9) Czy w poz.49 nie powinno być 0,455t?  
*Należy przyjąć zgodnie z przyjętym zbrojeniem według rysunków konstrukcyjnych. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 10) Czy w poz.50 nie powinno być 6,005m<sup>3</sup>?  
*Należy przyjąć zgodnie z rysunkami. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 11) Brak zestawienia zbrojenia nadproży i wieńców w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie.  
*Opis dotyczący zbrojenia nadproży i wieńców znajduje się na rysunkach konstrukcyjnych.*
- 12) Poz.56 przedmiaru – z którego rysunku (zestawienia) przyjęto w tej pozycji masę 19kg i masę 40kg? Czego one dotyczą?  
*Należy przyjąć zgodnie z wykazem zbrojenia z uwzględnieniem ilości elementów. Przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót i wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać własnej kalkulacji.*
- 13) Poz.61 przedmiaru – czego dotyczy masa stali 960kg? Skąd masa stali 1230kg czy może powinno to 123kg? Brak takich ilości w zestawieniach zbrojenia słupów.  
*W pozycji 61 przedmiaru jest brak ilości.*

  
WÓJT  
Stefan Prusik